



AYUNTAMIENTO

TORRALBA DEL PINAR

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

ABRIL 2017



AUG-ARQUITECTOS, SLP

www.aug-arquitectos.com

Impreso en papel libre de cloro

EQUIPO REDACTOR

Dirección y coordinación

Víctor García Gil.....Arquitecto

AUG-ARQUITECTOS, S.L.P.

Vicente Abril Vidal..... Ingeniero Industrial

Rosa M^a Briso de Montiano García..... Arquitecto y Máster en Restauración Arquitectónica

Carlos Fernández Calvo..... Ldo. en Biología

J. Salvador García Panadero Arquitecto y Máster en Política Territorial y Urbanística

Héctor Gimeno García Ingeniero Agrónomo

Joaquín Gimeno GarcíaIngeniero Técnico en Diseño Industrial

Gustavo Núñez Calvo Arqueólogo



Sociedad Colegiada: 09.685
CIF: B-12640694
Calle Herrero 29, 1º
12005 Castellón de la Plana (España)
Teléfono: (+34) 964 340 074
Fax: (+34) 964 340 529
E-mail: despacho@aug-arquitectos.com

INVENTARIO DE ELEMENTOS ETNOLÓGICOS
*INVENTARI D'ELEMENTS ETNOLÒGICS***ET.10****1 DATOS GENERALES / DADES GENERALS****DENOMINACIÓN \ DENOMINACIÓ****FUENTE DE LAS MONTALBANAS****SITUACIÓN \ SITUACIÓ**Latitud: 39° 59' 59" N
Longitud: 0° 26' 16" W
Altitud: 787 m.s.n.m.**RÉGIMEN JUR. Y PROPIEDAD / RÈGIM JUR.I PROPIETAT**

Propiedad privada

CATEGORÍA / CATEGORIA**BIEN CATALOGADO**
*Protección Integral***UBICACIÓN / UBICACIÓ**

Desde Torralba, se coge la antigua carretera a Villamalur. Se deja la carretera para coger la senda y PR en la partida del Castillo. La senda desciende hasta la cabecera del Barranco de la Fuente

3 ESTILO - CRONOLOGÍA / ESTIL - CRONOLOGIA**TIPOLOGÍA \ TIPOLOGIA**Obra pública
Estructura hidráulica**AUTOR \ AUTOR****ESTILO \ ESTIL**

Construcción de carácter popular

CRONOLOGÍA \ CRONOLOGIA

Indeterminada. Posiblemente siglo XX

2 PLANO DE SITUACIÓN / PLÀNOL DE SITUACIÓ**ELEMENTOS DESTACABLES \ ELEMENTS DESTACABLES**La sencilla estructura y composición de la fuente, de claro carácter popular.
La fábrica de piedra en seco.
La inserción en el paisaje.**4 IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA / IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA**





5 DESCRIPCIÓN / DESCRIPCIÓ

Situada en la cabecera del barranco de la Fuente, existe una galería de captación de agua que sustenta a una alberca y a un pilón/ abrevadero. Ambos elementos están contruidos en piedra en seco, aunque el pilón está enfoscado de cemento tras una reciente restauración.

La galería posee una ligera curva a la derecha, en su parte final. El acceso está realizado con una piedra adintelada que descansa sobre paramentos de piedra en seco. En el resto de la conducción, la cubierta es abovedada, la pared de la izquierda está excavada directamente sobre la roca y la pared derecha está ejecutada en piedra en seco.

Desde la cabecera parte una acequia lateral, que a medida que nos acercamos a la boca se va sobrelevando. Por dicha acequia circula un tubo de polietileno de alta densidad que vierte las aguas en la alberca cubierta y de ella pasa a un abrevadero doble



6 UTILIZACIÓN \ UTILITZACIÓ

USO HISTÓRICO

ÚS HISTÓRIC

Fuente pública

USO ACTUAL

ÚS ACTUAL

Fuente pública

ESTADO DE CONSERVACIÓN APARENTE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ APARENT:

ESTRUCTURA \ ESTRUCTURA

Bueno Regular Malo

FACHADA \ FAÇANA

Bueno Regular Malo

INTERIOR \ INTERIOR

Bueno Regular Malo

NIVEL DE OCUPACIÓN :

NIVELL D'OCUPACIÓ:

OCUPADO HABITUALMENTE

OCUPAT HABITUALMENT

OCUPADO TEMPORALMENTE

OCUPAT TEMPORALMENT

ABANDONADO

ABANDONAT

7 CRITERIOS DE CATALOGACIÓN \ CRITERIS DE CATALOGACIÓ

HISTÓRICO

HISTÒRIC

URBANÍSTICO

URBANÍSTIC

ELEMENTOS FUERA DE ORDENACIÓN: \ ELEMENTS FORA D'ORDENACIÓ:

ARQUEOLÓGICO

ARQUEOLÒGIC

ARQUITECTÓNICO-ARTÍSTICO

ARQUITECTÒNIC-ARTÍSTIC

PINTORESCO \ PAISAJÍSTICO

PINTORESC \ PAISAJÍSTIC

OTROS

ALTRES

8 TIPO DE ELEMENTO PROTEGIDO Y GRADO DE PROTECCIÓN \ TIPUS D' ELEMENT PROTEGIT Y GRAU DE PROTECCIÓ

ELEMENTOS EDIFICATORIOS

ELEMENTS EDIFICATORIS

ELEMENTOS ETNOLÓGICOS

ELEMENTS ETNOLÒGICS

ESPACIOS URBANOS

ESPAIS URBANS

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS

INTEGRAL

INTEGRAL

PARCIAL

PARCIAL

AMBIENTAL

AMBIENTAL

9 INTERVENCIONES RECOMENDADAS Y PERMITIDAS EN EL EDIFICIO

INTERVENCIÓNS RECOMANADES I PERMESES A L'EDIFICI

CONSERVACIÓN

CONSERVACIÓ

AMPLIACIÓN

AMPLIACIÓ

ELEMENTOS PROTEGIDOS \ ELEMENTS PROTEGITS

RESTAURACIÓN

RESTAURACIÓ

DEMOLICIÓN

DEMOLICIÓ

REHABILITACIÓN

REHABILITACIÓ

REESTRUCTURACIÓN

REESTRUCTURACIÓ

INTERVENCIONES RECOMENDADAS \ INTERVENCIÓNS RECOMANADES

- Deberán ajustarse a las normas urbanísticas del P.G.O.U. de Torralba del Pinar

- Las actuaciones en estos edificios que supongan la demolición total con sustitución serán informadas por la Comisión de Patrimonio.

INTERVENCIONES PROHIBIDAS \ INTERVENCIÓNS PROHIBIDES

La demolición

10 INTERVENCIONES RECOMENDADAS Y PERMITIDAS EN EL ENTORNO

INTERVENCIÓNS RECOMANADES I PERMESES A L'ENTORN

CONSERVACIÓN TIPOLOGICA

CONSERVACIÓ TIPOLÒGICA

CONSERVACIÓN DE ESPACIOS LIBRES \ CONSERVACIÓ D'ESPAIS LLIURES

CONSERVACIÓN DE FACHADAS

CONSERVACIÓ DE FAÇANES

CONSERVACIÓN DE VOLÚMENES

CONSERVACIÓ DE VOLUMS

OTROS \ ALTRES

11 RÉGIMEN URBANÍSTICO EXISTENTE \ RÈGIM URBANÍSTIC EXISTENT

Plan General de Ordenación Urbana

12 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA \ INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Base de datos de la Direcció General de Patrimoni Valencià. ESTEPA (Estudios del Territorio y del Patrimonio) 10/6/2006.

13 NOTICIA HISTÓRICA \ NOTÍCIA HISTÒRICA

14 BIBLIOGRAFÍA \ BIBLIOGRAFIA

Datos tomados de la Consellería de Cultura i Esport